




AK ERP 1070 TTL
AK ERP 1080 1 VSS



Für Montage der Teilkreise mit Nabe oder Segmente bitte separate Anleitung beachten.

*For mounting the disk/hub assemblies or segments, please refer to the separate
Mounting Instructions.*

Pour le montage des disques gradués avec moyeu ou segments, veuillez-vous référer
aux instructions séparées.

Per il montaggio del disco graduato con mozzo oppure a settori consultare le istruzioni separate.

Para el montaje del círculo graduado con buje o segmento, consultar las instrucciones
suministradas por separado.

HEIDENHAIN

Montageanleitung

Mounting Instructions

Instructions de montage

Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje

AK ERP 10x0

Abtastkopf

Scanning Head

Tête caprice

Testina di scansione

Cabezal



www.heidenhain.de/documentation

01/2018

Inhalt
Contents
Sommaire
Indice
Indice

Seite	
4	Lieferumfang
6	Allgemeine Hinweise
8	Kundenseitige Anschlussmaße TKN ERP 1000
10	Kundenseitige Anschlussmaße TKN ERP 1002
12	Montage
16	Justage des Abtastkopfes
20	Messgerät mit JST SHR-12V-S-Stecker
22	Abschließende Arbeiten



Page	
4	Contenu de la livraison
6	Informations générales
8	Conditions requises pour le montage TKN ERP 1000
10	Conditions requises pour le montage TKN ERP 1002
12	Montage
16	Ajustement de la tête caprice
20	Système de mesure avec connecteur JST SHR-12V-S
22	Opérations finales

Página	
4	Suministro
6	Información general
8	Cotas de montaje requeridas TKN ERP 1000
10	Cotas de montaje requeridas TKN ERP 1002
12	Montaje
16	Ajuste del cabezal captador
20	Sistema de medida con conector JST SHR-12V-S
22	Trabajos finales

Page	
4	Items Supplied
6	General Information
8	Required mating dimensions TKN ERP 1000
10	Required mating dimensions TKN ERP 1002
12	Assembly
16	Adjusting the Scanning Head
20	Encoder with JST SHR-12V-S connector
22	Final steps

Pagina	
4	Standard di formitura
6	Informazioni generali
8	Quote per il montaggio TKN ERP 1000
10	Quote per il montaggio TKN ERP 1002
12	Montaggio
16	Taratura della testina
20	Sistema di misura con connettore JST SHR-12V-S
22	Operazioni finali

Warnhinweise
Warnings
Avertissement
Avvertenze
Advertencias



Achtung: Die Montage und Inbetriebnahme ist von einer qualifizierten Fachkraft unter Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.

- Die Steckverbindung darf nur spannungsfrei verbunden oder gelöst werden!
- Die Anlage muss spannungsfrei geschaltet sein!
- Montageflächen müssen sauber und grätfrei sein.
- Anzugsmomente der Befestigungsschrauben nur gültig für Anbau auf Stahl!

Note: Mounting and commissioning is to be conducted by a qualified specialist under compliance with local safety regulations.

- Do not engage or disengage any connections while under power.
- The system must be disconnected from power.
- Mounting surfaces must be clean and free of burrs.
- The tightening torques of the mounting screws are only valid for mounting on steel!

Attention: Le montage et la mise en service doivent être assurés par un personnel qualifié dans le respect des consignes de sécurité locales.

- Le connecteur ne doit être connecté ou déconnecté qu'hors potentiel.
- L'équipement doit être connecté hors potentiel !
- Les surfaces de montage doivent être propres et exemptes de bavures.
- Les couples de serrage mentionnés pour les vis de fixation ne sont valables que pour un montage sur acier !

Attenzione: il montaggio e la messa in funzione devono essere eseguiti da personale qualificato nel rispetto delle norme di sicurezza locali.

- I cavi possono essere collegati o scollegati solo in assenza di tensione.
- L'impianto deve essere spento!
- Le superfici di montaggio devono essere pulite e senza bava.
- Coppie di serraggio delle viti di fissaggio valide soltanto per montaggio su acciaio!

Atención: El montaje y la puesta en marcha deben ser realizados por un especialista cualificado, observando las prescripciones locales de seguridad.

- Conectar o desconectar el conector sólo en ausencia de tensión.
- ¡La instalación debe ser conectada en ausencia de tensión!
- Las superficies de montaje deben estar limpias y sin rebaba.
- ¡El par de apriete de los tornillos de fijación es sólo válido para el montaje sobre acero!

Lieferumfang

Items Supplied

Contenu de la livraison

Standard di fornitura

Suministro


Abtastkopf ERP 10x0, Abstandsfolie 0,5 mm

ERP 10x0 scanning head, spacer foil 0.5 mm

Tête caprice ERP 10x0, feuille d'écartement 0,5 mm

Testina ERP 10x0, pellicola distanziale 0,5 mm

Cabezal de captación ERP 10x0, lámina espaciadora 0,5 mm



Zur Justage und Diagnose bietet HEIDENHAIN das PWM 21 mit Justage und Prüfsoftware ATS an

For adjustment and diagnosis, HEIDENHAIN offers the PWM 21 with the ATS adjustment and testing software

Pour le réglage et le diagnostic, HEIDENHAIN propose le PWM 21 avec le logiciel de réglage et de contrôle ATS

Per la taratura e la diagnostica HEIDENHAIN propone il tool PWM 21 con Adjusting and Testing Software ATS

HEIDENHAIN ofrece para el ajuste y diagnóstico el PWM 21 junto con el software de prueba y ajuste ATS

Zubehör separat bestellen:

Accessories to be ordered separately:

Accessoires à commander séparément :

Accessori da ordinare separatamente:

Accesario pedir por separado:

Drehmoment-Schraubendreher

Torque screwdriver

Tournevis dynamométrique

Cacciavite dinamometrico

Par de fuerzas destornillador



ID 350379-04
0.2 Nm ... 1.2 Nm

Montagehilfe zum Einsticken und Abziehen des JST SHR-12V-S-Steckers

Mounting aid for inserting and removing the JST SHR-12V-S connector

Outil d'aide au montage pour insérer et retirer le connecteur JST SHR-12V-S

Ausilio di montaggio per l'insertimento e l'estrazione del connettore JST SHR-12V-S

Ayuda para el montaje para el enchufe y extracción del conector JST SHR-12V-S

Montagezubehör

Mounting accessories

Accessoires de montage

Accessori per il montaggio

Accesorios de montaje



M2 SW 1.5
ID 350378-01

M3 SW 2.5
ID 350378-05



ID 1075573-01

Allgemeine Hinweise

General Information

Informations générales

Informazioni generali

Información general


Mindestabstand von Störquellen

Minimum distance from sources of interference

Distance minimale avec les sources de perturbation

Distanza minima dalla fonte di disturbo

Distancia mínima respecto a las fuentes de interferencias




Zulässige Biegeradien des Anschlusskabels

Permissible bending radii of connecting cable

Rayons de courbure admissibles pour le câble de raccordement

Raggio di curvatura consentito per il cavo di collegamento

Radios de torsión admisibles del cable de conexión



Achtung: Verletzungsgefahr durch drehende Teile.

- Drehende Teile sind nach erfolgtem Anbau gegen unbeabsichtigtes Berühren im Betrieb ausreichend zu schützen.

Warning: Risk of injury from rotating parts.

- After encoder installation, all rotating parts must be protected against accidental contact during operation.

Attention: risque de blessure à cause des pièces rotatives.


- Une fois le montage effectué, prévoir une protection suffisante pour prévenir tout contact accidentel avec les pièces rotatives pendant le fonctionnement.

Attenzione: rischio di lesioni a causa di elementi rotanti.

- Prevedere protezioni da contatto accidentale con elementi in rotazione dopo il montaggio.

Atención: riesgo de accidente por causa de piezas en rotación.

- Una vez realizado el montaje requerido deben protegerse suficientemente las piezas en rotación ante contactos no previstos.



TKN ERP 1000

Kundenseitige Anschlussmaße (mm)

Required mating dimensions (mm)

Cotes requises pour le montage (mm)

Quote per il montaggio (mm)

Cotas de montaje requeridas (mm)


A = Lagerung

Bearing

Roulement

Cuscinetto

Rodamiento




① = Bei Verwendung von zwei Abtastköpfen zur Zentrierung der Teilung oder Fehlerkompensation


When using two scanning heads for centering of the graduation or error compensation

En cas d'utilisation de deux têtes caprices pour le centrage de la gravure ou la compensation d'erreurs

In caso di impiego di due testine per il centraggio della graduazione o la compensazione di errori

Para el uso de dos cabezales lectores para el centrado de la graduación o la compensación del error





\emptyset	\emptyset 57	\emptyset 75	\emptyset 109	\emptyset 151
B	31.48	40.7	57.45	78.45
D3	\emptyset 15.1	\emptyset 34.1	\emptyset 64.5	\emptyset 106.5
D4	\emptyset 21.5	\emptyset 40.5	\emptyset 72	\emptyset 114
D5	\emptyset 27.9	\emptyset 46.9	\emptyset 79.5	\emptyset 121.5
α	$3 \times 120^\circ = 360^\circ$	$6 \times 60^\circ = 360^\circ$	$6 \times 60^\circ = 360^\circ$	$6 \times 60^\circ = 360^\circ$
M	M3	M3	M4	M4

TKN ERP 1002



Kundenseitige Anschlussmaße (mm)

Required mating dimensions (mm)

Cotes requises pour le montage (mm)

Quote per il montaggio (mm)

Cotas de montaje requeridas (mm)



SP/360°	23000			30000			50000			63000		
MR	10°	23°	36°	8°	16°	31°	5°	11°	21°	4°	8°	15°
MR*	6.6°			5.2°			3.2°			2.4°		
A	20.98			30.2			46.95			67.95		
B	31.48			40.7			57.45			78.45		
C	5	8.4	13	5	8.4	13	5	8.4	13	5	8.4	13
D	10	13.4	22.9	10	13.4	22.9	10	13.4	22.9	10	13.4	22.9

① = Drehpunkt
 ② = Justierbar
 SP = Signalperioden
 MR = Messbereich
 MR* = Erforderlicher Bereich zum Starten des Systems mit Justage und Prüfsoftware ATS

① = Pivot
 ② = Adjustable
 SP = Signal periods
 MR = Measuring range
 MR* = Required range to start up the system with the ATS Adjusting and Testing Software

① = Point de pivot
 ② = Réglable
 SP = Périodes de signal
 MR = Plage de mesure
 MR* = Plage requise pour le démarrage du système avec le "logiciel de réglage et de contrôle ATS"

① = Punto di rotazione
 ② = Tarabile
 SP = Periodi del segnale
 MR = Campo di misura
 MR* = Campo richiesto per l'avvio del Sistema con Adjusting and Testing Software ATS


① = Punto de giro
 ② = Ajustable
 SP = Periodos de señal
 MR = Área de medición
 MR* = Área requerida para el arranque del sistema con el software de prueba y ajuste ATS

Optional zur Vorjustage des Abtastkopfes:
 Verwenden Sie einen Stift Ø 2 mm, um die Startposition zu finden, ggf. Stift entfernen, um bestes Inkrementalsignal zu erreichen.
 Optional for pre-adjustment of the scanning head:
 Use a pin with a Ø of 2 mm in order to find the starting position; if necessary, remove the pin in order to achieve the best incremental signal.

En option pour le pré-réglage de la tête captrice :
 Utiliser une goupille de Ø 2 mm pour trouver la position de départ.
 Au besoin, retirer la goupille pour obtenir un signal incrémental optimal.

Opzionale per la pretaratura della testina di scansione:
 utilizzare una spina da Ø 2 mm per identificare la posizione di partenza, rimuovere eventualmente la spina per ottenere un segnale incrementale di qualità ottimale.

Opcional para el preajuste del cabezal:
 Utilizar un vástago de Ø 2 mm, para encontrar la posición inicial, si es necesario, retirar el vástago, para alcanzar la mejor señal incremental.



Montage
Assembly
Montage
Montaggio
Montaje


Bei Bedarf Montageflächen und Teilung mit fusselfreiem Tuch und Isopropylalkohol reinigen.

If necessary, clean the mounting surfaces and graduation with a lint-free cloth and isopropyl alcohol.

Au besoin, nettoyer la surface de montage et la gravure à l'aide d'un chiffon sans peluches et d'alcool isopropylique.

All'occorrenza, pulire le superfici di montaggio e la graduazione con un panno pulito che non lascia pelucchi e alcol isopropilico.

Si fuera necesario limpiar las superficies de montaje con un paño libre de pelusa y alcohol isopropilo.



In vorgegebener Richtung wischen!
Wipe only in the direction indicated!
Essuyer dans le sens indiqué !
Strofinare nella direzione predefinita!
Limpiar en la dirección indicada!

TKN ERP 1000


Abtastkopf vorsichtig unter den Teilkreis auf die Anbaufläche schieben und soweit festschrauben, dass er noch zu justieren ist.

Carefully slide the scanning head into place on the mounting surface under the circular scale and tighten it just enough to allow adjustment.


Fixer la tête caprice avec précaution sous le disque gradué, sur la surface d'appui, et serrer les vis de manière à pouvoir encore l'ajuster.

Far scivolare con cautela la testina sotto il disco graduato sulla superficie di montaggio e serrare leggermente le viti in modo che si riesca a tarare.


Deslizar con cuidado el cabezal lector bajo el círculo graduado sobre la superficie de montaje y atornillarlo en la medida que sea posible.
Todavía está pendiente de ajuste.



TKN ERP 1002



Abtastkopf soweit festschrauben, dass er noch zu justieren ist.
Tighten the scanning head just enough to allow adjustment.
Fixer la tête caprice de manière à pouvoir encore l'ajuster.
Serrare leggermente le viti in modo che la testina si possa tarare.
Atornillar el cabezal lector en la medida que posible ya que está todavía pendiente de ajuste.



Arbeitsabstand mit Abstandsfolie 0,5 mm einstellen.

TKN durch Drehung um den Zentrierstift an Abtastkopf ausrichten.
Schrauben des TKN anziehen.

Set the scanning gap with a 0.5 mm spacer shim.

*Align the TKN to the scanning head by rotating it about the centering pin.
Tighten the screws of the TKN.*

Utiliser la feuille d'écartement 0,5 mm pour régler la distance fonctionnelle.

Aligner le TKN en le faisant tourner autour de la goupille de centrage de la tête caprice.

Serrer les vis du TNK.


Regolare la distanza di lavoro con la pellicola distanziale 0,5 mm.

*Allineare il disco graduato alla testina ruotandolo intorno al perno di centraggio.
Serrare le viti del disco graduato.*

Ajustar la distancia de trabajo con la hoja espaciadora de 0,5 mm.

Alinear el círculo graduado con el cabezal lector mediante un giro alrededor del vástago de centrado.

Apretar los tornillos del círculo graduado.



Justage des Abtastkopfes

Adjusting the Scanning Head

Ajustement de la tête caprice

Taratura della testina

Ajuste del cabezal captador

Abtastkopf mit PWM 20/PWM 21 und ATS-Software justieren.

Adjusting and Testing Software (ATS) – AK ERP 1080: ab V3.2.0 / AK ERP 1070: ab V3.1.0 (Special Version),
mit integrierter lokaler Messgeräte-Datenbank zur automatischen Messgeräte-Erkennung.

Die Software steht zum freien Download auf der HEIDENHAIN-Homepage im Software-Downloadbereich zur Verfügung.

Die Dokumentation des Anbauassistenten ERP 10x0 mit der ID 1196545 steht zum
Download auf der HEIDENHAIN-Homepage unter Dokumentation/Infobase zur Verfügung.

Adjust the scanning head with the PWM 20/PWM 21 and the ATS software.

*Adjusting and Testing Software (ATS) – AK ERP 1080: from V3.2.01 / AK ERP 1070: from V3.1.0 (Special Version) ,
with integrated local encoder database for automatic encoder identification.*

The software is available for download free of charge from the software download area on the HEIDENHAIN homepage.

*The documentation for the ERP 10x0 mounting wizard (ID 1196545) is available for download from the HEIDENHAIN homepage
under Documentation/Infobase.*

Utiliser le PWM 20/PWM 21 et le logiciel ATS pour ajuster la tête caprice.

Logiciel pour réglage et test (ATS) – AK ERP 1080: de V3.2.01 / AK ERP 1070: de V3.1.0 (Special Version),
avec base de données locale permettant de détecter automatiquement les systèmes de mesure intégrée.

Le logiciel peut être téléchargé gratuitement depuis la zone de téléchargement de logiciels du site Internet de HEIDENHAIN.
La documentation de l'assistant au montage de l'ERP 10x0 (ID 1196545) est disponible sur le site Internet de HEIDENHAIN,
sous Documentation/Base d'infos.

Tarare la testina con PWM 20/PWM 21 e software ATS.

*Adjusting and Testing Software (ATS) – AK ERP 1080: da V3.2.01 / AK ERP 1070: da V3.1.0 (Special Version),
con banca dati locale integrata per il riconoscimento automatico dei sistemi di misura.*

Il software è disponibile per il download gratuito dalla homepage del sito HEIDENHAIN nella pagina Software.

La documentazione dell'assistente al montaggio per ERP 10x0 con Id. nr. 1196545 è

Disponibile per il download dalla homepage del sito HEIDENHAIN sotto Documentazione/Infobase.

Ajustar el cabezal lector con el PWM 20/PWM 21 y con el software ATS.

Software de test y ajuste (ATS) – AK ERP 1080: de V3.2.01 / AK ERP 1070: de V3.1.0 (Special Version),
con banco de datos de los sistemas de medida locales para su reconocimiento automático.

El software está disponible para su descarga gratuita en la página de HEIDENHAIN en el área de descarga de softwares.

La documentación para la asistencia al montaje del ERP 10x0 con ID 1196545 está disponible para su descarga en la página
de HEIDENHAIN en Documentación/Infobase.

TKN ERP 1000


Nach erfolgter Justage AK festschrauben

When adjustment is complete, fasten the scanning head

Une fois le réglage effectué, fixer la tête caprice avec les vis

Serrare le viti dopo aver completato la taratura della testina

Atornillar el cabezal lector una vez se haya completado con éxito el ajuste



TKN ERP 1002


Nach erfolgter Justage AK festschrauben

When adjustment is complete, fasten the scanning head

Une fois le réglage effectué, fixer la tête caprice avec les vis

Serrare le viti dopo aver completato la taratura della testina

Atornillar el cabezal lector una vez se haya completado con éxito el ajuste



Messgerät mit JST SHR-12V-S-Stecker

Encoder with JST SHR-12V-S connector

Système de mesure avec connecteur JST SHR-12V-S

Sistema di misura con connettore JST SHR-12V-S

Sistema de medida con conector JST SHR-12V-S

Die CE-Konformität muss im Gesamtsystem sichergestellt werden.

CE compliance of the complete system must be ensured.

Le conformité CE doit être garantie dans l'ensemble du système.

La conformità CE deve essere garantita nell'intero sistema.

La conformidad CE debe estar garantizada en la totalidad del sistema.

***)**


Kabel mit Kabelklemme und Schraube M3x6 leitfähig an Gehäuse befestigen.

Use a cable clip and an M3x6 screw to attach the cable to the housing so that the connection is electrically conductive.

Utiliser le serre-câble et la vis M3x6 pour fixer le câble contre le carter, en veillant à la conductibilité.

Fissare il cavo con fermacavo e vite M3x6 in modo conduttivo al corpo.

Fijar el cable con el sujetacables y el tornillo M3x6 de forma conductora a la carcasa.



Montagehilfe zum Einsticken und Abziehen des JST SHR-12V-S-Steckers zur Vermeidung von Kabelbeschädigungen,
(die Kräfte dürfen nur am Stecker und nicht an den Adern aufgebracht werden).



*Mounting aid for inserting and removing the JST SHR-12V-S connector to avoid damage to the cable
(force must be applied only to the connector, and not to the wires).*

Outil d'aide au montage permettant d'insérer et de retirer le connecteur JST SHR-12V-S tout en évitant d'endommager le câble.
(La force d'insertion/retrait doit uniquement être appliquée sur le connecteur, et non sur les fils).

*Ausilio di montaggio per l'inserimento e l'estrazione del connettore JST SHR-12V-S per prevenire danni ai cavi
(far forza soltanto sul connettore e non sui fili).*

Ayuda para el montaje para el enchufe y extracción del conector JST SHR-12V-S para evitar daños al cable
(la fuerzas deben ser aplicadas en el conector y no en los hilos).

ID 1075573-01



Abschließende Arbeiten

Final steps

Opérations finales

Operazioni finali

Trabajos finales


Elektrischen Widerstand zwischen Steckergehäuse und Maschine prüfen.
Sollwert: 1Ω max.

*Check the resistance between the connector housing and the machine.
Desired value: 1Ω max.*

Tester la résistance électrique entre le carter de la prise et la machine.
Valeur nominale: 1Ω max.

*Controllare la resistenza elettrica tra l'alloggiamento del connettore e la macchina.
Valore nominale: 1Ω max.*

Comprobar la resistencia eléctrica entre la carcasa del conector y la máquina.
Valor nominal: 1Ω máx.



HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

 +49 8669 31-0

 +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support  +49 8669 32-1000

Measuring systems  +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support  +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming  +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming  +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls  +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

1226800-01



1226800-00-A-01 · Printed in Germany · 01/2018

